

志賀原子力発電所 2号機
換気空調設備フィルタの損傷について

志賀原子力発電所 2号機（第3回定期検査中）において、2018年11月8日（木）18時頃、原子炉棟・タービン建屋換気空調設備の点検のため、排気処理装置内部を確認したところ、塵埃を除去するためのフィルタの損傷を確認しました。


当該のフィルタについては、直ちに交換しました。

また、1号機及び2号機の他の給気・排気処理装置内のフィルタについても外観を点検し、損傷を確認したフィルタを交換しました。

調査の結果、フィルタの経年劣化に気付かず使用したため損傷に至ったものと推定しました。

今後、点検内容を見直し、定期的に取り替えるとともに外観点検も実施します。

なお、本事象による排気筒モニタの指示値に変動はなく、外部への放射能の影響はありませんでした。



原子炉棟・タービン建屋換気空調設備 系統概要図