

## <富山>和田川第二発電所付近における有峰林道への土砂流出について

2021年9月11日

北陸電力株式会社

昨日（9月10日）15時頃、当社和田川第二発電所（点検作業のため運転停止中）の水路内底部に残った水を溪流へ排水していたところ、その溪流の下流にある有峰林道に土砂が流出したことを確認しました。そのため、直ちに道路管理者等へ通報し、その後、有峰林道（小見線）が通行止めとなりました。

現時点では土砂流出の詳しい原因については把握できておりませんが、当社の作業が起因しているものと推測されることから、昨日より、道路に流出した土砂の除去作業を進めております。

地域の皆さまをはじめ、有峰林道ご利用の皆さまにご不便・ご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。

今回の土砂流出に伴う負傷者等は確認されておられません。

当社としましては、早期の通行止め解除に向け、土砂の除去作業を全力で進めてまいります。なお、現時点では、本日（9月11日）17時頃の土砂除去完了を目指しております。

以 上