

## ＜福井＞朝日線鉄塔撤去工事における資機材吊り具の送電線接触に係る 再発防止対策について

2022年12月16日  
北陸電力送配電株式会社  
中日本航空株式会社

10月24日に福井県大野市で発生したヘリコプターの機体下部に取り付けていた資機材吊り具が送電線に接触した事案について調査を行い、再発防止対策を取りまとめましたので、お知らせします。

10月24日13時08分頃、福井県大野市で実施している朝日線鉄塔撤去工事において、中日本航空株式会社がヘリコプターで鉄塔資材の運搬を行い、ヘリポートに戻る途中、資機材吊り具を送電線に接触させる事故が発生しました。

送電線に接触したのは、ヘリコプターの機体下部に取り付けていた資機材吊り具で、吊り具は送電線に絡まったものの、地上への資機材等の落下は確認されておらず、本件によるけが人や停電は発生しておりません。(2022年10月24日 お知らせ済)

### 1. 発生事案

中日本航空のヘリコプターが鉄塔資機材の運搬作業を終えヘリポートへ戻る途中、鳥が左前方から向かって飛んできたため、送電線側に右旋回した結果、送電線に資機材吊り具が接触し、送電線に絡まりました。

### 2. 再発防止対策

- ・中日本航空は、送電線接近防止対策として、送電線上空横断に必要な安全高度に達するまで、機長と同乗整備士との間で相互監視・確認を行う。
- ・北陸電力送配電は、今回と同様の作業を依頼する際には、ヘリコプター運航会社に対して、鳥飛来等のトラブル時において送電線との接触を回避する飛行計画となるよう指導する。また、中日本航空が前記再発防止対策を確実に実施していることを確認する。

この度は、地元の皆さまをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。

北陸電力送配電および中日本航空は、今後同様な事象を起こさないよう再発防止に努めてまいります。

以 上