

「電気の安定供給を守る取組み」報道公開 「志賀2号機 第2回定期検査状況」について

標記について、本日報道公開しましたので、お知らせいたします。

これは、本年7月10日から第2回定期検査を開始している**志賀原子力発電所2号機**において、**運転中であれば放射線量が高く、定期検査期間中でしか入れない設備を中心に報道機関の皆さまにご覧いただいたものです**

今後も、当社の「電気の安定供給を守る取組み」を報道公開し、お知らせしてまいります。

- (1) 日時：平成21年 9月18日(金) 12:30～16:00頃
- (2) 場所：志賀原子力発電所（石川県羽咋郡志賀町赤住）
- (3) 内容：「志賀2号機 第2回定期検査状況」
- ・原子炉建屋（オペレーションフロア、原子炉格納容器内 1）
 - ・タービン建屋（オペレーションフロア、給水ヒータ 2）等
- 1 運転中は窒素封入され閉鎖されるエリア
2 運転中は放射線レベルが高く施錠管理されるエリア
- (4) ご取材いただいた報道機関：新聞4社、テレビ4局

