

## 富山新港火力発電所石炭1号機の運転停止 および当面の電力需給状況について

平成25年7月9日  
北陸電力株式会社

当社は、7月1日、富山新港火力発電所構内の煙突周辺で、石炭1号機（定格出力25万kW）の煙突より降下したとみられる小さな固形物（最大1cm角、厚さ1mm程度）を発見しました。

その後、運転出力を抑制しながら調査していましたが、煙突内の点検のため、本日（7月9日）運転を停止することとしました。点検期間は約20日間と考えております。なお、現在は煙突からの固形物の降下は確認されていません。

当面の電力需給バランスについては、一定の予備力は確保できる見込みであり、安定供給に支障はないと考えておりますが、需給状況を踏まえながら、卸電力取引所の活用などにより供給力の確保に努めてまいります。

今後の詳細な需給状況については、でんき予報などでお知らせしてまいります。

以 上